Amministrazione Comunale di CENTOLA (SA)

Chiesa di S. Nicola di Mira

Le attività di indagine sono state finalizzate all'elaborazione di consolidamento e al progetto di restauro statico dell'edificio. La valutazione della sicurezza sismica della chiesa richiede una conoscenza dettagliata sia dei materiali sia degli elementi strutturali (pareti e coperture) oltre alla conoscenza dello stato di conservazione delle stesse. Sulla base di queste acquisizioni è stata elaborata, la caratterizzazione meccanica della struttura da cui il progetto di consolidamento e restauro.



Alcune fasi del progetto, dall'acquisizione dei dati strutturali all'analisi al cantiere.

sede legale via Santa Maria di Costantinopoli 104, 80138 Napoli • tel +39.081.5010702
uffici via San Lorenzo ad Septimum I, 81031 Aversa (CE) • tel +39.081.8142166/5010700 • fax +39.081.5010704
via Tarsia 31, 80135 Napoli • tel +39.081.2538416 • fax +39.081.2538406
ars fabbrica immateriale • Via I Maggio, 81030 Frignano (CE) • tel/fax +39.081.8122530
www.benecon.it • benecon@unina2.it
Capitale Sociale euro 150.000,00 interamente versato
Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di Napoli 06453531219